



Web-версия

ООО Демо

ИНН: 7701234567 Тел.: +7 (495) 000-00-00

Дата: 31.03.2026 15:40

Сценарий: Исходящий контроль

Исполнитель: Сергеев Михаил Михайлович

Отчёт осмотра автомобиля

Сводка осмотра

Требуется внимания



Эвристических шагов
7

Шагов всего
17

В норме
6

Обратить внимание
0

Проблема
1

Фото
9

Длительность
18 мин

Диаграмма и цветовая расшифровка считаются только по шагам с эвристикой.

Клиент

ФИО **Смирнова Анна Викторовна**
Телефон **+7 978 863-23-91**

Автомобиль

Модель **Toyota Camry XV70 2.5 AT**
Год **2021**
VIN **XW7BF4FK20S123456**
Госномер **A123AA 777**
Пробег **48571**

Исполнение

Начало **31.03.2026 15:40**
Окончание **31.03.2026 15:58**
Исполнитель **Сергеев Михаил Михайлович**

Выявленные проблемы

1

Выдача клиенту
Обнаружено

Проблема

Детальные результаты осмотра

Результаты по всем пунктам сценария с учётом вложенных шагов.

Пункт	Статус	Результат	Фото
Номер заказ-наряда	Выполнено	По согласованию с клиентом зафиксированы косметические дефекты кузова.	0 фото
Выполнение работ	В норме	Без замечаний	0 фото
↳ Проблемы с выполнением	Выполнено	Проверены документы и комплектация, данные подтверждены.	0 фото
Ошибки/индикаторы на приборной панели	В норме	Без замечаний	0 фото
↳ Ошибки/индикаторы на приборной панели (есть)	Выполнено	1 фото	1 фото
Светотехника	В норме	Без замечаний	0 фото
↳ Проблема со светотехникой	Выполнено	По согласованию с клиентом зафиксированы косметические дефекты кузова.	0 фото
Фото выдачи	Выполнено	4 фото	4 фото
Повреждения/загрязнения после работ	В норме	Без замечаний	0 фото
↳ Повреждения/загрязнения после работ (есть)	Выполнено	Осмотр выполнен по регламенту, критичных замечаний не выявлено.	0 фото
↳ Повреждения/загрязнения после работ (есть, фото)	Выполнено	4 фото	4 фото
Ключи	В норме	Без замечаний	0 фото
↳ Ключи (не отданы)	Выполнено	По согласованию с клиентом зафиксированы косметические дефекты кузова.	0 фото
Личные вещи	В норме	Без замечаний	0 фото
↳ Личные вещи не возвращены	Выполнено	По согласованию с клиентом зафиксированы косметические дефекты кузова.	0 фото
Выдача клиенту	Проблема	Обнаружено	0 фото
↳ Недовольство клиента	Выполнено	Рекомендована дополнительная диагностика подвески на подъемнике.	0 фото



Ошибки/индикаторы на приборной панели (есть) • Фото 1 из 9



Фото выдачи (1/4) • Фото 2 из 9



Фото выдачи (2/4) • Фото 3 из 9



Фото выдачи (3/4) • Фото 4 из 9



Фото выдачи (4/4) • Фото 5 из 9



Повреждения/загрязнения после работ (есть, фото) (1/4) • Фото 6 из 9



Повреждения/загрязнения после работ (есть, фото) (2/4) • Фото 7 из 9



Повреждения/загрязнения после работ (есть, фото) (3/4) • Фото 8 из 9



Повреждения/загрязнения после работ (есть, фото) (4/4) • Фото 9 из 9